





Desagote de marco
1

Mecanizado de parante lateral
y central
3 / 4